

南投縣地震災情勘查 吳署長訪視南光育英及五城國小

(文 / 署長室劉玉龍提供；照片秘書室張樹林拍攝)



當 6 月 2 日發生全臺有感地震，震央中心在南投縣仁愛鄉規模 6.3，因此南投縣學校有 160 所受損。國教署吳清山署長與立委馬文君約同於 6 月 4 日上午到達埔里鎮南光國小、育英國小和魚池鄉五城國小等三所學校勘察災情。

早上 9 點 40 分吳署長、馬立委和南投縣教育處李玉蘭副處長等一行人先到南光國小，視察活動中心天花板輕鋼架嚴重掉落，今年畢業典禮勢必要在室外舉辦。吳署長關心計建築物整體安全，要鐘森雄校長請土木技師勘查，以策安全，轉達蔣部長關心之意。鐘校長說地震時活動中心正辦理幼兒教師 CPR 訓練，人員立即疏散，所以僅受輕傷。吳署長還特地到學校廚房，慰問廚工阿姨並看傷口，她上班因地震濺油摔倒撞傷頭。巡視校園到圖書室，和一班六年級學生寒暄互動，祝福學生鵬程萬里。

驅車往育英國小，楊曜銓校長迎接往受災廊柱查看。署長指示請專家鑑定柱子結構，看如何改善，再評估如何處理。當場南投新聞媒體採訪署長，希望談鹿谷國中工程看法，吳署長說：「蔣部長非常關心，特別要我來了解災情，希望能給受災學校協助改善。鹿谷國中災情下午另派人實地勘查，要專業人員進行工程結構了解。」

應馬立委邀請，第三站到達魚池鄉偏遠山區五城國小，校長梁秀琴很高興署長和立委到山區小校來，熱烈招呼，帶領大家四處觀看已有 53 年的老舊教室，漏水嚴重，牆壁和天花板水泥已粉化，不通風兼採光欠佳。縣府評估補強整修要 1600 萬，但打掉重建是 2500 萬，學校希望上級考慮重建較為理想。縣府人員表示，南投縣像五城般小學校有數十所，擔心學校招生數不足，所以遲遲未能重建新教室。吳署長要梁校長找專家詳評建築整體結構，並考慮學生來源問題，未來會和南投縣政府再研議解決辦，除了重建之外，也許以補強或維修方案實施，先決條件就是維護學校師生的安全。